

D. nr

19 61.

22 11 61

5

Rapport.

Ons dagen den 22 november 19 61..

Ang.

Flygolyckan utanför Ndola i Nord-Rhodesia natten till måndagen den 13 september 1961.

Materialet till denna rapport uppdelas i olika avsnitt under särskilda rubriker, numererade I - XIII. Fotografiaka kopior av vittnesberättelser eller utdrag ur officiella handlingar bifogas såsom bilagor under de olika rubrikerna. Varje fotografisk kopia har rubricerats med en romersk siffra, angivande underavdelningen samt en arabisk siffra, angivande ordningsföljden inom denna. Dessutom bibehåller den fotografiska kopian sitt av haverikommisionens kanalichef tilldelade nummer - återges i denna redogörelse inom parentes omedelbart efter rubriknumret - så att läsaren med lätthet kan återfinna "originalhandlingen" vilken ju i själva verket är en avskrift av den originalhandling, som finnes hos haverikommisionen i Salisbury.

I den man kompletterande förklaringar eller anteckningar erfordras komma sådana att göras efter det att redogörelsen lämnats över material, som intagits under rubriken.

I.

Planerna för mötet i Nicola natten till den 18 september 1961 mellan generalsekreteraren Dag Hammarskjöld och presidenten Moise Tshombe.

Här intages följande vittnesberättelser:

- I:1 (nr 65) = Lord Lansdownes
I:2 (nr 64) = S. Linnérs
I:3 (nr 63) = Mac Boins
I:4 (nr 62) = H.A. Morrisons
I:5 (nr 61) = Brinkmans
I:6 (nr 58) = William Deltours
I:7 (nr 57) = Brichants
I:8 (nr 56) = Alan Yeadons
I:9 (nr 55) = Abdelaziz Brahma
I:10 (nr 54) = K. Peterséns
I:11 (nr 53) = Sivert Edvald Torps
I:12 (nr 52) = Mils Olaf Olssons
I:13 (nr 3) = kapten Lars Erik Starcks (V.g. Jämför den av honom inför undertecknad avgivna berättelsen, vilken här betecknats som I:14)
I:15 (nr 40) = Lord Alports
I:16 (nr 60) = Felix Sonialis (Bondali)
I:17 = Protokoll över förhör med majoren Knut Olof Ljungkvist
I:18 = Protokoll över förhör med mekanikern Tryggvi Jon Tryggvason.

Kommentarer till punkt n:r I.

Ned hänrynn till att man icke helt kan slippa misstanken om yttrare störningar mot Hammarskjölds flygplan, en störning som i första hand kan antas ha utgått från de katangesiska syndigheterna eller i varje fall

från de katangesiska flygstridskrafternas sida är det av icke ringa intresse att få del av de handlingar, som eventuellt må finnas i FN:s besittning angående det planerade mötet mellan Hammarskjöld och Tshombe i Niola natten till den 18 september 1961. Fördes dessa förhandlingar via telegram bör väl såväl utgående som inkommande telegram finnas bevarade vid FN:s högkvarter i Leopoldville. De katangesiska stridskrafterna kunnat genom avlyssning ha erhållit kännedom om det planerade mötet och därför haft tid att förbereda en attack mot Hammarskjölds flygplan. I fridtid torde väl störning medelst flygplan ligga närmast till handa, även om man icke helt kan utesluta möjligheten av att de katangesiska stridskrafterna skulle ha kunnat forslå fram luftvärv till gränsen. Beträffande katangessernas tillgång till luftvärv ber jag få hänvisa till bilaga VI:37 och VI:39.

II.

Kommuniceringen mellan Hammarskjölds flygplan (i fortsättningen kommer den officiella beteckningen SE-BUY att användas) och trafikledartornen i Salistury och Niola.

- II:1 = "Recorded extracts of HF R/T work between SAL and SEBUY between 2002Z and 2131Z on 17th September"
- II:2 = "Extracts from Airtraffic control log Niola Airport"
- II:3 = "Transcripts conversations between PIC PRRS and TWR PRRN" mellan den 17/18/9 1961.
- II:4 (nr 2) = Air Traffic Control Officer Arundel Campbell Martine vittnesmål
- II:5 (nr 78) = Nytt förhör med Air Traffic Control Officer Martin
- II:6 (nr 69) = Communicator Crouches vittnesmål
- II:7 (nr 72) = Air Traffic Control Officer Owens vittnesmål
- II:8 (nr 74) = Air Traffic Control Officer Thorogoods vittnesmål

- II:9 (nr 19) = Thomas Keith Parkes vittnesmål
II:10 (nr 113) = Communicator H.C. Bridges vittnesmål.

Kommentarer.

Aktstycket märkt II:1 har ett visst intresse för bedömningen av teorin VI:4, d.v.s. yttrre störning av SE-RDV vid landningen, enligt man måste utgå ifrån att om de katangesiska stridskrafterna hade för avsikt att störa SE-RDV, så torde de haft möjligheter att avlyssna kommuniceringen mellan SE-RDV och trafikledartornet i Salisbury och Niola, varigenom de vero i stånd att vidtagna arrangemang för sådan störning. Genom meddelandena klockan 20.40 och 21.13 stod det klart för en eventuell avlyssnare, att SE-RDV ville undvika kongolesiskt eller i varje fall katangesiskt område. En med väderleks- och vindstyrkeförhållanden erfaren person kunde mycket väl räkna ut att SE-RDV vid sin landningsmöte måste komma ut över området omedelbart väster om den katangesiska gränsen, ty vinden var nära nog konstant sydöstlig och landningsbanan på flygfältet går i huvudsaklig östlig - västlig riktning, varför SE-RDV måste landa från väster. Om störning planlades kunde följaktligen katangesiska stridskrafter ha flyg i beredskap, respektive luftvärm vid gränsen.

Beträffande "Operating Log transcripts conversations" (II:3) så här anföras att vissa uppgifter höra bortna under avdelning III, varför läsarens uppmärksamhet redan här fästes på denna punkt. Vad här sagts om "Operating Log" gäller även beträffande handlingarna II:4 och II:5. Även handlingen II:8 härleder sig delvis till avdelning III och samma gäller för handlingen II:9.

De under denna rubrik intagna handlingarna innehålla uppgift om att "DCA. = Director of Civil Aviation", d.v.s. chefen för luftfartsstyrelsen för federationen Nord- och Syd-Rhodesia och Nyasaland - uppenbarligen hölls i jour beträffande SE-RDVs flygning och att kontakten brutits mellan flygplanet och flygledartornet i Niola. (Chefen för nämnda luftfartsstyrelse är identisk med havrikommisionens ordförande, överstelöjtnant Barber).

III.

Vilka åtgärder företoges för att firma SE-BDY, sedan kontakten enligt Martins anteckningar brutits mellan trafikledartornet i Nicola och SE-BDY den 18 september 1961 klockan 00,10.

Här hänvisas först till vad som ovan har sagts under avdelning II beträffande vissa handlingar innehåll som även berör avdelning III.

III:1	(nr 34)	= Airport Manager John Howell Williams	vittnesmål
III:2	(nr 79)	= Nytt förhörs med Williams	"
III:3	(nr 12)	= Squadron Leader John Musells	"
III:4	(nr 1)	= Flying Officer Gerald Craxfords	"
III:5	(nr 15)	= Assistant Inspector Marius Uranus van Wyks	"
III:6	(nr 17)	= Air Radio Communicator John Alexander Goodbrands	"
III:7	(nr 18)	= Assistant Inspector John Keith Pennocks	"
III:8		Var god se under punkt II:9 Thomas Keith Parkes	"
III:9	(nr 21)	= Assistant Inspector Adrian Ede Beggs	"
III:10	(nr 70)	= Senior Air Traffic Control Officer A.W. Knights	"
III:11	(nr 71)	= Senior Air Traffic Control Officer C.P. Chilvers	"
III:12	(nr 73)	= Airport Manager L.J. Murphys	"
III:13	(nr 75)	= Air Traffic Control Officer R. Dzikiewicz	"
III:14	(nr 5)	= Col. Ben M. Matlicks	"
III:15	(nr 68)	= Lt.Colonel D.G. Gaylors	"
III:16	(nr 114)	= Airport Manager G.D. Fouries	"
III:17	(nr 115)	= Communicator J. Turnbulls	"
III:18	(nr 116)	= Air Commodore H. Hawkins	"
III:19	(nr 118)	= Inspector G.E. Tomsons	"
III:20	(nr 119)	= Inspector A.J. Wenham	"
III:21	(nr 120)	= Inspector S.C. Weitzen	"
III:22	(nr 121)	= Inspector N.J. Vaughans	"
III:23	(nr 66)	= Inspector P. Pratte	"
III:24	(nr 81)	= Inspector E. Maynes	"

Kommentarer:

Flygplatschefen Williams uppgift å sidan 4 i dokument III:1 att SE-BDY "could have changed its destination at the last minute" strider enligt uppgift från flygsakkunniga mot gällande regler, i det att en pilot som inlett förhandlingar om landning på en flygplats, måste meddela flygledaren på denna flygplats, om han av en eller annan anledning ändrar sig och önskar eller måste flyga till en annan flygplats.

Beträffande de olika signalerna INCRIFPA, ALENFA och DEINESFA och bedömningen av uraktliteten att påbörja ett intensivt sökande efter SE-BDY hänvisas till den rapport, som luftfartstyrelsens sakkunniga kommer att upprätta.

Vad angår Assistant Inspector Marius Uranus van Wyks berättelse - III:5 (nr 15) - kommer den att ha betydelse även vad beträffar bedömningen av de tänkbara orsakerna till havariet, varför läsarens uppmärksamhet redan här flåtes på denna berättelse.

Goodbrands berättelse - III:6 (nr 17) - berör i någon mån avdelning II i det att Mr. Martin talar med Goodbrand om SE-BDY som "appeared to be acting strangely".

Vad som tidigare sagts under avdelning II beträffande underrättelser till Chefen för Federationens luftfartstyrelse om kontakten mellan SE-BDY och tornet i Nicola bekräftas i de under denna avdelning intagna handlingarna.

I detta sammanhang ber jag få hänvisa till dokument I:3 (nr 56) - Yeadons berättelse.

IV.

Vraket påträffas.

Cenom vilka åtgärder?

Här hänvisas först till dokument som intagits under rubriken III:4 (nr 1) - Craxfords berättelse.

IV:1	(nr 10)	=	Parie Mazibicas vittnesmål
IV:2	(nr 11)	=	Nkonfelas "
IV:3	(nr 41)	=	Assistant Superintendent M.T. Carys vittnesmål
IV:4	(nr 44)	=	Detective Senior Inspector R.J. Ganges -"-
IV:5	(nr 16)	=	Senior Inspector Allens -"-
IV:6	(nr 6)	=	Jeki Mubangas -"-

Kommentarer:

Såsom framgår av handlingarna intagna under avdelning VI nämligen VI:11 (nr 25) och VI:12 (nr 26) upptäcktes vraket av några afrikanska trikolsörjarna redan på morgonen den 18 september 1961, men det var föret under eftermiddagen som Mazibisa och Nkonfela meddelade sig med myndigheterna och detta skedde ungefär samtidigt med att flygofficeren Craxford upptäckte planet under sin spaningsflygning. Att de afrikanska trikolsörjarna icke gjorde någon armélan redan på morgonen torde kunna förklaras med afrikanernas stora försiktighet, när det gäller kontakt med de vita myndigheterna. Den svenska fackföreningarna Sven Mattsson som levat i landet cirka 1½ år och som kommit i nära beröring med bl.a. inföddia fackföreningarna säger, att afrikanerna dro ridda för myndigheterna och anser, att det är bäst att icke blanda sig i den vita männen angående heder. Han trodde också, att uraktläntanheten att på ett tidigt stadium arméla upptäckten av vraket hänger sammän med någon fientlig eller crimsklig känsla mot eventuellt överlevande offer för olyckan. Kolbrännaren Dakas olyckliga tilltag att tillgripa codemaskinen torde måttä ha varit en av orsakerna till att ingen vågade tala med myndigheterna. Om afrikanerna gjort armélan på måndagsmorgonen kunde måttä i varje fall Julian ha haft en chans att överleva. Med kärnedon här om svårt solen i detta område kan pläga en frisk märninka, som dock har möjlighet att flytta sig och få någon skugga, måste man förstå hur svårt en sårad mänsklig bör ha haft det vid uthållande av nio timmars intensivt solsken utan vatten.

V.

Beskrivning av olycksplatsen.

Glycksplatsen ligger cirka 15 kilometer VNV flygfältet i Nicola. Den gata, som planet plöjde upp i bushen pekar i huvudsaklig riktning mot landningsbanan på Nicola flygplats, varför planet hunnit fullborda den "påronsväng", som är föreskriven före landningen. Planet har av trädförskärarnas nägorlunda jämna avklippningar att detta i början legat plant men av någon anledning har vänstervingen kommit att pressas ned mot marken på ett relativt tidigt stadium. Hela den plöjda gatan i bushen är cirka 200 meter lång, och utefter den vänstra (östra) sidan av gatan finns en cirka 4-5 meter hög termitstöck, bottenen med mindre träd. Uppenbart är att planet med nosen träffat denna termitstöck, varvid högervingen, som på grund av sitt upplyftade läge icke träffat på något motstånd, gjort en stor vänster-sväng och därvid dragit stjärten med sig så att dessa båda delar av planet kommit att hamna i södra delen av gatan, där de bildade ett slags barriär. Omödelbart norr om denna barriär påträffades de fyra motoren och de delar av flygkroppen som icke brunnit upp. (Var god jämför de 25 fotografier som tagits över platsen söndagen den 24 september 1961, innan platsen ännu började röjas.) Elva av de ockomas kroppar påträffades norr om den av högervingen och stjärten bildade barriären under det att de fem övriga påträffades söder om denna barriär. I planets inflygningsriktning och omkring 800 meter öster om glycksplatsen finns ett icke skogbevuxet område, floden Luanetyas flodbädd (uttorkad). Beträffande glycksplatsens utseende efter uppträningen och sällningen av centralplatsen för eldsvådan hänvisas till fotografier, tagna fredagen den 13 oktober 1961. Glycksplatsen ligger något högre än Nicolae flygplats, men i stort sett kan sägas, att marken är tämligen jämn utan några nämnvärda upphöjningar eller backar. Fotografiska kopior av planskiss - total och detalj - över glycksplatsen och av karta över Nicola-området bifogas såsom bilagor V:1, V:2 och V:3.

*Van
finnt
dessa*

VI.

Vilka orsaker kunna tänkas till olyckan?

1. Pilotfel.

2. Tekniska fel a) förorsakade av beskjutningen på planet i Elizabethville natten till den 17 september 1961 och b) genom allmänt slitage.
3. Sabotage a) utan tidsbestämd verkan och b) med tidsbestämd verkan.
4. Yttre störning a) genom beskjutning från markplacerat luftvärn, b) från jaktflygplan samt c) störande flygmanöver från flygplan utan beskjutning.

Under denna avdelning intas följande dokument:

VI:1	(nr 13)	= Plant Superintendent R.A. Phillips	vittnesmedl
VI:2	(nr 14)	= Architect D.E. Peovers	-"-
		(Var god jämför även III:5 (nr 15) van Wyke vittnesmedl)	
VI:3	(nr 36)	= D. Simangos	-"-
VI:4	(nr 37)	= F. Mazibinas	-"-
VI:5	(nr 4)	= Senior Technician K.H. Hammonds	-"-
VI:6	(nr 7)	= Flight Lieutenant W.J. Fidline	-"-
VI:7	(nr 8)	= Fitter D.A. Clarke	-"-
VI:8	(nr 9)	= Flying Officer B.J. Greens	-"-
VI:9	(nr 23)	= Senior Superintendent R.J. Read	-"-
VI:10	(nr 24)	= Charcoal burner N. Condres	-"-
VI:11	(nr 25)	= Charcoal burner Dakas	-"-
VI:12	(nr 26)	= Charcoal burner D. Moyos	-"-
VI:13	(nr 27)	= Mrs. Y. Jouberts	-"-
VI:14	(nr 28)	= Mrs. W. van Heerdens	-"-
VI:15	(nr 33)	= Assistant Inspector H.J. Vaughans	-"-
VI:16	(nr 38)	= D.L. Berwants	-"-
VI:17	(nr 39)	= Private M.G. Vosloo	-"-
VI:18	(nr 42)	= Charcoal burner P. Bandas	-"-
VI:19	(nr 43)	= Reserve Assistant Inspector L.H. Cooks	-"-
VI:20	(nr 45)	= Reserve Inspector J.A. Andrews	-"-
VI:21	(nr 46)	= Detective Inspector D.J.P. Buchanans	-"-
VI:22	(nr 47)	= W.J. Chappells	-"-
VI:23	(nr 48)	= Chief Inspector J.A. Endes	-"-
VI:24	(nr 49)	= Sales Manager D.D. Lowes	-"-
VI:25	(nr 50)	= N.A. Brachac	-"-

- | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VI:26 (nr 76) | - Mrs. A. Wrights | vittnesmål |
| VI:27 (nr 80) | - Mrs. O. Andersons | " |
| VI:28 | - Från svensk sida till haverikommisjonen inlämnat memorandum, baserat på en del av här upprättade vittnesmål | |
| VI:29 | - Förslag till kontrolltägärder beträffande vittnes-
utsagor. | |
| VI:30 | - Charcoal burner Dickson Bulenis | vittnesmål |
| VI:31 (nr 89) | - Eveleen Monks n.fl:s | " |
| VI:32 (nr 112) | - Government Surgeon D.M. McRae | " |
| VI:33 (nr 88) | - Secretary Kankasas | " |
| VI:34 (nr 22) | - Mrs. J. Hunkins | " |
| VI:35 (nr 20) | - Meteorology Officer A.F. Grays | " |
| VI:36 (nr 67) | - Inspector J. Spoffirths | " |
| VI:37 | - Samtal med 18-åringen Bo Krutason | |
| VI:38 | - Bilaga 1 till handbrev från konsul Röös 17/10 1961 | |
| VI:39 | - Bilaga 1 till handbrev från konsul Röös 19/10 1961 | |
| VI:40 | - Bilaga 2 till handbrev från konsul Röös 19/10 1961 | |
| VI:41 | - Bilaga 3 till handbrev från konsul Röös 19/10 1961 | |
| VI:42 | - Bilaga 4 till handbrev från konsul Röös 19/10 1961 | |
| VI:43 (nr 123) | - Captain Roger Deppas vittnesmål. | |

Kommentarer till punkterna 1 - 4:

Här utredningen hittills givit stöd åt någon av dessa teorier?

Vad angår teorin nr 1 hänvisar jag till de slutsatser, som 1:e byråingen-
jören Åke Landin torda komma att framföra i den rapport, som upprättas
inom Luftfartstyrelsen.

Beträffande punkt nr 2 a) ber jag få hänvisa till flygkaptenen Starcks
berättelse - I:13 (nr 3) och I:14 -, där han talar om beskjutningen av
SE-BOV natten till söndagen den 17 september 1961 i Elizabethville.

(Var god jämför hven dokument I:12 (nr 52).) Med hänsyn till den uppen-
barligen noggranna genomgången av SE-BOV under reparationsen i Leopoldville

söndagen den 17 september 1961 synes mig emellertid sannolikheten för en förbisedd skada, orsakad av beskjutningen i Elizabethville, icke vara synnerligen stor, även om man ej helt kan bortses från den.

Vad återigen angår punkt 2 b) - allmänt slitage - hänvisas till Luftfartsstyrelsens utredning.

Sabotage

Som kommentar till punkt 3 a) ber jag få anföra vad flygkaptenen Starck berättat i sin berättelse - I:14 -. Starcks berättelser stödes även av en handling, som överlämnats från konsul Röös i Leopoldville till utrikesrådet Åström av den 19/10 1961, betecknad bilaga 4, här intagen under beteckning VI:42.

Huruvida en sabotageakt eventuellt kan ha förförvata mot SE-BDY är svårt att avgöra, men den hittills företagna utredningen har icke givit något stöd för ett sådant antagande.

Beträffande 3 b) sei anföras följande:

Givetvis kan ett flertal metoder komma till användning för åstadkommande av ett sådant sabotage. Tidainställda bomber med en aktionsfördröjning upp till 30 timmar kommo ju till flitig användning under 2:a världskriget, men i detta fall då en eventuell sabotör knappast kunde ligga klarredos om SE-BDys faktiska landningstid, synes mig en sådan metod knappast kunna anses lämplig, om sabotören verkligen ville att explosionen skulle inträffa i samband med landningsmanövern för att därigenom ge sken av att det inte rörde sig om sabotage utan om en vanlig olyckshändelse. Pastmer skulle man kunna tänka sig att en sabotör begagnade sig av en sabotagemetod som träder i funktion först i samband med att exempelvis landningsstället fylls ut, och en tredje metod skulle kunna vara den, att en miniatyrradiosöttagare vore förbunden med en sprängladdning och att denne miniatyrradiosöttagare trädde i funktion efter en impulsa från enständare på viss väg längd. Med hänsyn till att oklarhet rådde i Leopoldville om vilket flygplan Hammarkjöld skulle komma att begagna för resan till Nicola och även med hänsyn till den minutvisa understötning som mekanikerna i Leopoldville uppenbarligen företog på SE-BDY, skulle en eventuell sabotör märkta inte haft alltför stora möjligheter för åstadkommande av en invecklad sabotageanordning. Visserligen synes planet ha stött utan tillsyn någon timme före starten till Nicola, men då fullt dagsljus rådde och maskinen troligen var

läst - se VI:41, Sundbergs berättelse, där det sigeras, att kabindörren var läst men Sunberg visste dock icke om cockpitdörren var läst - borde det ha varit förenat med svårigheter för en sabotör att klara sig ombord, och jag ställer mig därför tveksam till huruvida ett sabotage med tidsbeständigt verkan kan ha hunnit arrangeras.

Ytter ytterligare

Vad återigen beträffar punkt 4 a), b och c) föreligga enligt min mening åtakilliga uppgifter i vittnesberättelserna vilka uppgifter om de kontrolleras, märkanda skulle kunna ge stöd åt antagandet om ytter ytterligare. Jag tänker därvid närmast på de olika tidsuppgifterna som de olika vittnena kommit fram med vad beträffar tidrymden, som förflytt mellan det att vittnenna först såg planet och sedan upptäckte ljusfenomenen. Jag anser att de under denna rubrik - VI - intagna vittnesförhören och övriga handlingar ge visst stöd för att två skilda ljusfenomen förekommit, och jag finner det beklagligt att den rhodesiska haverikommisionen icke tog våra förslag om kontrolltgärder genom lyssnandeprov ad notam.

Utöver vad som framhållits i vårt memorandum - VI:28 - vill jag här dels göra utförliga kommentarer till de i bilaga VI:28 intagna vittnesmålen och dels beträffande övriga vittnesmål peka på olika omständigheter, som jag anser ha betydelse för utredningen.

Plant Superintendent Ralph Alfred Phillips' vittnesmål - VI:1 (nr 13) -.
Han uppskattade SE-BDVs höjd till 1.500 - 2.000 fot över marken. Tiden som förflyter från det att planet lämnar flygfältets luftområde - bör väl sett ur Phillips' synvinkel ha varit flygfältets västra del - till dess att Phillips förlovar det ur sikt, uppskattar han till 30 - 40 sekunder. 10 - 15 sekunder senare ser han ljusfenomenet omkring 5° - 10° till vänster om den plats, där flygplanetets ljus förevann.

Fråga: Kan planet verkligen ha hunnit förlova sin höjd - 1.500 - 2.000 fot - på denna korta tid, om det reducerade sin höjd "slightly"?
Han säger vidare, att centrum av ljusfenomenet (the glow of an explosion) är mycket djuprött och synes stiga till ett mycket ljust rött (a very light pinkish red). (Med "explosion" avses uppenbarligen endast ljusfenomenet)

Nästan samtidigt kommer en andra mindre häftig explosion. Någon "after burning" syntes icke. Om det ljusfenomenet inträffat i en vinkel, som sett från Phillips' observationsplats - icke läter sig förenas med den vinkel, som olycksplatsen är belägen på, uppstår frågan: "Vad är orsaken till detta ljusfenomen?" De två på varandra "almost simultaneously" följande ljusfenomenen skulle kunna tyda på en granat- eller raketexplosion, eller eventuellt bombexplosion. När jag talar om bombexplosion tänker jag mig det fallet, att ett fientligt plan, som är utrustat med bomber, skulle kunna ha gjort förtöd att träffa med dessa bomber, men missat flygplanet, varför explosionen uppstätt först vid anslaget mot marken.

Practising Architect Donald Edwin Peovers vittnesmål - VI:2 (nr 14) -.

Han säger, att han gick ut på sin balkong och såg ett plan flyga bort från flygfältets riktning mot nordväst. Här har man icke någon vinkel angiven och kan följaktligen icke säga, hur långt planet harnit från flygfältets västra gränslinje, men eftersom Peover kunde se "approach bar" - ljusen från flygfältet, kan man kanske räkna med att planet icke harnit alltför långt bort från flygfältet, när Peover får se det. Han säger vidare, att planet föreföll flyga "a little above circuit height". Planet flög snabbare än vad Peover skulle ha väntat sig av ett plan i närheten av en flygplats. Han anslag, att planet flög "level", alltså varken steg eller gick nedåt. Han såg det under en halv minut, innan det försvann. Efter ytterligare 35-40 sekunder får Peover se "a red glow of considerable intensity which diminished and brightened again".

Man frapperas här över samstämningen beträffande tidsuppgifterna i Phillips' och Peovers vittnesförhör. Phillips kommer upp till cirka en minut och så gör även Peover. Phillips säger om ljusfenomenet att det var två nästan på varandra följande explosioner. Peover talar om den röda flammen av anseelig intensitet, som minskas och så lyser upp igen. Återigen inställer sig frågan: "Hur kunde planet på bara några sekunder gå ned till marknivå". Måste man inte misstänka att det rör sig om ett annat ljusfenomen än det som upptog vid nödlandningen?

Assistant Inspector Marius Uranus van Wyk vittnesmål - III:5 (nr 15) -.

Han observerade flygplanaljuset under en tidsperiod av omkring 30 - 60 sekunder. Planet flyger "level flight" och syntes vara på normal höjd som det bör ha i närheten av ett flygfält. Så försvinner det röda, fasta ljuset, motorljudet avtar gradvis, och efter 3-4 minuter - Cbs., att van Wyk kunde uppskattningsvis mäta upp denna tidsperiod vid förfälj - /Detta frasgår icke av handlingarna, men undertecknad var själv närvarande vid förfäljet och kan intyga att så skedde./ - får han se en ovanligt djupröd ljusflamma sprida sig uppåt i luften. Denna tidsutsträckning synes lekmannen betydligt mer trolig för att flygplanet shall hinna göra sin väntningmanöver och komma ned från sina cirka 1.500 - 2.000 fot över marken, än den korta tidrymd som Phillips och Peover anger. Hade nu de rhodesianska myndigheterna gjit med på förfäljen att företaga prov genom uppskjutning av lyssnarketer - v.g. se VI:29 -, hade man troligen kunnat fastställa om vittnen blott missagit sig ifråga om tidsutsträckningen eller om det rör sig om olika ljusfenomen på tänkliga vitt skilda platser. Som förhållandet nu är, kan man ej bortse från den misstanke att SE-BDV kan ha utsatts för beskjutning eller bomfällning. (När jag talar om bomfällning utgår jag ingalunda ifrån såsom tidigare sagt att bomberna träffat planet. De kunne mycket väl ha exploderat på marken, men bara det förhållandet att piloten klint sig utsatt för attack kan vara nog för att han i nervositeten kan ha tappat kontrollen över sitt flygplan).

Kolaren Davidson Simango vittnesmål - VI:3 (nr 26) -.

Han säger, att flygplanen flögo på normal höjd, tyvärr säger protokollet intet om huruvida planen flögo rätt över Simango så att han säkrare kunde bedöma deras höjd, eller om de flögo tänkliggen långt bort från honom, men eftersom han säger, att bullret var mycket starkt, får man väl utgi ifrån, att de flögo tänkliggen nära honom i sidled. Han hör ljudet avtona (faded away) och 2 å 3 minuter senare börjar bullret tilltaga på nytt till dese det blev mycket starkt. (När Simango talar om "normal höjd" kunde man fråga sig, vad han menar med "normal höjd". Det bör då framhållas, att flygplan, som skola landa på Nicola flygplats säkerligen mycket ofta passera över kolbrännarnas arbetsplats, ty som framhållits på annan plats i denna rapport var vinden under vår vistelse i Nicola konstant öst-sydöstlig, och därför kan Simango ha fått en visse vana i bedömningen av flygplans "normala höjd" i närheten av en flygplats.)

Det är här lika anmärkningsvärt som i vittnesmålen Phillips - Peover att tidsuppgiften i van Wyks och Simangos vittnesmål sammanfaller så nära.

Parie Mazibias vittnesmål - VI:4 (nr 37) -.

Han skrämer, att planeten gingo rött över huvudet på honom och de befanns sig på normal höjd. Tyvärr har Mazibisa i sitt första förför icke lämnat några uppgifter om sina under natten gjorda iakttagelser, varför de rhodesiska myndigheterna uppenbarligen icke vilja sätta någon nämnvärd tilltro till hans nya uppgift. Beträffande tidsuppgiften bestyrker han såväl van Wyks som Simangos uppgifter, varför man icke kan främställa vittnesmålet värt värde.

Senior Technician Kenneth Hugh Hammonds vittnesmål - VI:5 (nr 4) -.

Beträffande detta vittnesmål vill jag blott lista uppminnsheten på Hammonds - den med flygplan förtrogne teknikern - uppgift om planetens höjd. Visserligen anger han en till synes hög siffra, men uppgiften är väl ändå en viss garanti för att planeten icke gick anmärkningsvärt lågt, och med hänsyn till att havsrikommisionen efter provflygningar med ett annat DC6-plan förmögligen kommit till den slutsatsen - sådant yttrandet har fallit av kommissionens medlemmar -, att SE-RDV gått för lågt - d.v.s. varit under de anvisade 6.000 fot, anser jag det viktigt att peka på Hammonds uppgift.

Flight Lieutenant William John Fidline vittnesmål - VI:6 (nr 7) -.

I detta vittnesmål vill jag endast peka på den uppgiften, att Lord Lansdownes plan startade sina moter cirka 00:10 och att detta bestyrker den tidigare uppgiften, om att Lord Lansdowne önskade lämna Nicola, innan Hammarskjölds plan anlände.

Pitter Douglas Alexander Clarkes vittnesmål - VI:7 (nr 8) -.

Det bör här anmärkas, att Clarkes observationsplats är belägen cirka 6 km ÖSÖ Nicola flygfältes östra del. Han ser ett flygplans fasta röda ljus förflytta sig ungefär från öst till väst, och han iakttagar ljuset under en tid av

upp till 2 minuter och så försvinner ljuset plötsligt (all of a sudden) och samtidigt sker en fullständig avskärning av motorljuset. 30 sekunder efter det att motorljuset tyntnat ser Clarke en ljusstid "glow" något till höger om den plats, där han såg flygplanets ljus försvinna. Vad först tiden beträffar - upp till 2 minuter - vore det av icke ringa värde att få fastslaget, var Clarke först fick syn på ljuset från flygplanet. Var det betydligt bättre om hans observationsplats? I så fall bör tiden bli ganska bra med Phillips' - Peovers vittnesmål. Fråga uppstår även i vad mån husen i Niola - det finns några höghus i staden - kan ha skynt Clarkes synfält. Att ljusfenomenet uppträder till höger om den plats, där Clarke ser flygplanet ljuset försvinna, bör också observeras, ty det borde nästan förutsätta, att flygplanet just gör sin "påronsving" - först till höger sedan till vänster - då ljusfenomenet uppträder. Enligt min uppfattning sammanfaller Clarkes vittnesmål väl med Phillips' och Peovers. Här hade lyssraketer kunnat skingra dunklet, ty antingen får man samma bärings som till olyckeplatsen eller också får man en betydligt bättigare bärings. Clarke ser bara en ljusstid "glow". Kan det av Phillips' - Peovers iakttagna andra ljusfenomenet ha skynts av det första, beroende på vinkeln?

Flying Officer Basil James Greens vittnesmål - VI:8 (nr 9) -.

Hans vittnesmål bör ha ganska stor betydelse för fastställande av den faktiska platsen, där det av honom iakttagna ljusikenet uppted. Var det ljusiken från markeldsväldan eller något annat ljusiken?

Senior Superintendent Robert Geoffrey Read's vittnesmål - VI:9 (nr 23) -.

Här vill jag endast peka på den av Read angivna höjden, som icke ger stöd för ett eventuellt antagande att SE-BWY kom ned på låg höjd.

Kolaren Ledison Dakas vittnesmål - VI:11 (nr 25) -.

Här pekar jag blott på tidsangivelserna kl. 00,17 och ställer frågan vem den andre värnen var, som såg ett föremål falla från skyn till marken.

Värför antecknades icke dennes namn och varför blev han icke hörd? Kanake kunde han ha lämnat någon värdefull uppgift.

Kolaren Damson Moyos vittnesmål - VI:12 (nr 26) -.

Även hans vittnesmål bestyrker tidsuppgiften.

Mrs. Yvonne Jouberts vittnesmål - VI:13 (nr 27) -.

Hennes vittnesmåls största betydelse ligger i uppgiften att det var två plan, varav det ena skulle ha varit ett jetplan. Det har sagts, att hennes uppgift om att ljusakenet iakttogs i en riktning 85° - misavvisning icke främstänad - icke skulle kunna sammanfalla med SE-BDVs färdriktning under "päronsvängen". Jag har visserligen tillgång endast till en karta i mycket liten skala, men mig förefaller det icke otroligt, att ljusakenet i båring 85° skulle kunna sammanfalla med SE-BDVs kurs, när planet befinner sig längst bortut i sin "päronsväng".

David Lyon Bermants vittnesmål - VI:16 (nr 28) -.

Vittnesmålet kan vara av väsent intresse, eftersom det synes ge stöd åt tanken att planet verkligen icke skulle ha varit på anbefallda 6.000 fot över havsytan. Monkey Pountaine Road torde ligga i närheten av Twapia, allteftid väster om flygfältets landningsbas. Det är dock anmärkningsvärt att ingen av de andra vittnen talar om att SE-BDY varit anmärkningsvärt lågt.

Private M.G. Voalcos vittnesmål - VI:17 (nr 29) -.

Här kunnas flera frågor ställas. För det första: Kan en person, som icke ständigt har beröring med flygplan och känner de olika motorlägen, avgöra, om det är ett två- eller fyrmotorigt flygplan? Var det sånt Lord Lansdownes DC4 - v.g. se VI:43, piloten Deppes vittnesmål, jämte kommentar under den punkten. Tiden bör sammanfalla tänklig bra. Eller var det Tahombes

plan, som flög över där, när Tshombe för till N'Dola? Uppgiften om att det just skulle vara ett tvåmotorigt plan väcker onekligen en viss uppmärksamhet sedan det är klart, att katangesserna disponerade ett tvåmotorigt DOVE-plan, ett passagerarplan, som dock enligt tidningsartikel i The Northern News för den 13 oktober 1961 skulle ha använts i striderna mot kongolesiska centralregeringen. Artikelns rubrik lyder: "Adcola's army in a slaughtering mood as it pushes on into Katanga". Angående Dove-planet sätter följande: "A twin-engined Dove, a light plane usually used for passengers, took off today (måndagen den 30 oktober 1961 - undertecknade emm.-) to bomb the Congolese reinforcements". - Var det möjligt detta plan som Vusaloo hörde och som var upppe natten till den 13 september 1961 för att spana efter Hammar-skjölde plan.

Klaren Posyana Bandas vittnesmål - VI:8 (nr 42) -.

Här ställs frågan vem vinnan Mr. Borda denne icke ha hört?

Reserve Assistant Inspector Leslie Henry Cooks vittnesmål - VI:19 (nr 43) -.

Vittnesmålet är av stort intresse, om man kan lita på att Cooks klocka gick rätt, ty i så fall knallkastar det Martins uppgift om att den sista förbindelsen mellan N'Dola-tornet och SE-BPV skedde klockan 00,10. Såsom framgår av Martins berättelse har han påstått, att 00,10 var en exakt tid under det att vissa anlära kunde vara ungefährliga. Detta vittnesmål har också betydelse i det härseendet att det skulle kunna ge en förklaring till den relativt långa utsträckningen av landningssäkerheten, som SE-BPV uppenbarligen gjort, om nu vittnesuttagorna om en tidrymd av 3-4 minuter är riktigt. - Var god se van Wyks m.fl:s berättelser och jämför även Mrs. Jouberts utsagan.

Reserve Inspector Frederick James Andrews vittnesmål - VI:20 (nr 45) -.

Hans vittnesmål synes ju styrla Cooks tiduppgift, men tyvärr innehåller vittnesmålet ingen uppgift om hur han kunde veta att klockan var precis 00,05.

Detective Inspector David Frederick Buchanan's vittnesmål - VI:21 (nr 46) -.

Han angiver flygplanetets höjd och fart såsom icke ovanlig.

William John Chappells vittnesmål - VI:22 (nr 47) -.

Detta vittnesmål bör uppmärksamas ur två synpunkter, dels att han anger höjden till "normal circuit height" och att han hörde vad han trodde var ett jetplan i luften ungefär samtidigt som det tyngre planet passerade. Jämför dock en senare inkommen uppgift - intages under samma beteckning som ovan - enligt vilken det påpekas, att Chappell sagt att han icke visste, vilken skillnad i ljudet som uppstår av ett jetplan och av ett plan med kolvdriven motor.

Chief Inspector John Alfred Zades vittnesmål - VI:23 (nr 48) -.

Hans uppkattning av planets höjd och fart bör observeras, likaså att det syntes gå ned gradvis under hela tiden. Just denna sista uppgift synes mig tala för att SE-BOV häll på att gå ned till angivna 6.000 fot över havsytan.

District Sales Manager David Dudley Lowes vittnesmål - VI:24 (nr 49) -.

Hans tidsangivelser 00,37 efter hans klocka bör tillskrivas en icke ringa betydelse. Om hans klocka gick rätt kan det knappast ha varit eldakenet från markeldavändan efter SE-BOVs havari. Sammanfall minne riktningen av detta ljusakten med den, som angivits av Phillips - Peover? Även här skulle ett prov med lysraketer ha kunnat ge ett tämligen säkert utslag.

Mrs. Adelaide Roderick Wrights vittnesmål - VI:26 (nr 76) -.

För bedömandet av värdet av Mrs. Wrights vittnesmål borde uppgift ha intagits om hur långt bort från Nicola flygplats respektive flygplatserna för flygkraschen som Mahesha Farm ligger.

Mrs. Olive Anderssons vittnesmål - VI:27 (nr 80) -.

Med hänsyn till om tidsuppgiften omkring 25 (?) minuter efter midnatt är riktig, skulle man kunna ifrågasätta om icke det flygplan, vars motortuller

Kalla Bullemt direkt till demna förvarande och då sällan längre.

Kontakta sändarens, här sätts i ljus under "the public liability" att-
sätt. En advokat, exempelvis en rättsskötare till förfolagare eller till de an-
hållit, som jag kan det meningslöst, att rättsmedicinerna förfolgas vidare viltens-
kamraterna. Detta är inte riktigt heller rätts, och det är med hänvisning
att detta förforsades senare, om vidareföretagna sätta in förförande förturera efter-
hand, omkring särskilda uppenbarligheten häde förforsades för honom, under det
hörides, och jag tyckte, att just rättsmedicinerna varit lämplig som mellan-
mannen här jag i hipesat nödvändigheten av att sätta till förförande; och komponerad
inom haveriförmedelns chef och även intill den svenska kommissionen.

Mötteson en del av dem. Den handikrävda berättelsen har aktivitets av mottäcken.
Så kalla aktionerna är bra att han var beredd att detta tillfälle att-
göra i sitt ämne, som kunde vara av intresse. Mötteson för sin del ansåd
ligen av den uppenbarligheten att ytterligare teknologin; komponerad häde
tillståndet iakttagelser av den förtur, och bullemt är uppenbar-
het antingen mottecken eller med huvud direkt. Endast mottecken utgjorde dina-
underförmedlingskommission, som hället på att tillställda av P 1 förmedlades
utan jag överraskas med mottecken, att jag på något sätt skulle detta den
varia lämpligt att överlämna dockson bullemt till haveriförmedelns.
För de handikrävda vidare, framförda av detta sinn, skulle jag det trode
mörd, och aktionserna; att man varo dessvärsta att dina synes varit förla-
nade. Haveriförmedelns lön var beroende att detta tillfälle till aktionserna vid förlorade
medborgare, och han synes ha varit de aktionserna räckte undanförmedlingar.
Detta tillämpas till uppgift att förbereda handlingar straxnemna vid tillämpningen av
mottecken här; och sätta upp representant för den svenska räckte undanförmedlingar.
Mötteson här; och sätta upp representant för den svenska räckte undanförmedlingar.

Teléfono Nöra 82287.

Detta sättningsfullt kom mig tillhands genom svarande undanförmedling, räckte undanförmedling-
mannen Sven mottecken, beroende i Nöra under adress Gustav Creutzens 27.

Tekniskt ämnen mottecken vid sättningsfullt - VI:70 -

av uppgifterna att platsen var "quite litig".
Kan ha varit att förförande plan. Att det skulle vara SE-AN synes mottecken
med. Andra mottecken häste och varas i jäm hon iakttagelse för hufvud ("quite litig")

OBS!

Dickson Bulenis vittnesmål bestyrker tidigare uppgifter om att två plan varit i luften vid den aktuella tiden. Tyvärr är uppgifterna alltför knapphändiga men just uppgiften om att "fire was in the face of the aeroplane"/med "face" torde väl avses planetas framparti/- skulle bl.a. kunna betyda, att eldsända uppstött ombord på planet eller att Buleni sett ljusen från fästerhytten. Enkr ISARrapporten enligt samtlig uttala av havari-kommissionens ordförande talar om viss koloxidprocent i vissa av de för-olyckades kroppar bör detta uppgift uppmärksammas.

Evelsen Monks fl:s uppgifter om Harry Julians yttringen under värditiden på sjukhuset - VI, 31 (nr 89) -.

X Det är aldrig siktat det yttrande som förekommer på sid. 4 i detta dokument, där Angela McGrath säger att Julian shall ha yttrat "we were on the runway when Mr. Hammarskjöld said go back, then there was an explosion", som bör kommenteras. Rykten har nyligen cirkulerat - bl.a. har minister Eyvind Bratt hört ett sådant rykte - om att Hammarskjöld skulle ha givit order om att planet skulle återvända utan att landa i Niela. Man torde väl kunna utgå ifrån att ett sådant rykte nyligen emparerar från det av Angela McGrath återgivna uttalandet av Julian. Hur mycket tilltro man kan sätta till Julians yttrande är diskutabelt. Detzamma måste sägas om hans yttringen såsom de upptagits av Senior Inspector Alfred Vincent Allen.

Av sjukhusköteran D.M. Kavanagh's vittnesmål - VI, 31 (nr 124) - framgår dock att Julian vid något tillfälle inte varit certifierad eftersom han kan lämna följande uppgift: "I am Sgt. Harry Julian, Security Officer to UNO. Please inform Leopoldville of crash. Tell my wife and kids I'm alive before the casualty list is published/given. My wife is Maria Julian, and she's in Florida, Miami".

Beträffande Allens vittnesmål borde det ha framgått, huruvida icke någon likare eller sjukhusköterka var närvarande, då Allen framställde sina frågor till Julian och nedtecknade Julians svar.

Secretary Timothy Jirania Kankasas vittnesmål - VI:23 (nr 88) -.

Här uppställs frågan om tidpunkten verkligen fastslagits. Kankasa talar om Radio South Africa och Wing Commander Evans har förklarat att därmed avses en station i Johannesburg, vilken station vanligtvis kallas Springbock Radio. Denna station skall fortfarande enligt Evans ha en nyhetssändning klockan 23, och Johannesburg ligger på ungefär samma longitud som Ndola och skall följaktligen ha samma lokaltid. Om så här fallet kan det icke ha varit SE-BDY entré ju detta flygplan föret kom in över Ndola-området efter midnatt. Det kan icke heller ha varit Lord Lansdownes plan som ju landade på Ndolas flygplats kl. 22,35. Det mindre flygplanet skulle möjligen ha kunnat vara det plan, med vilket Tahombe anlände till Ndola. Någon bestämd tidsangivelse har icke lämnats när Tahombe landade på Ndolas flygfält, men av van Wyks vittnesmål kan man utläsa att Tahombe kom omkring kl. 23,15 lokal tid. Detta förtörs hölle med Kankasa utan att någon av de svenska deltagarna varo närvarande. Det kunde ha ett visst värde om District Officer Mr. Garfitt tillfrågats, huruvida Kankasa verkligen berättat för honom redan under måndagen den 18 september 1961 kl. 11 - 12 om iakttagelsen. Vidare borde Kankasa ha tillfrågats om vilket program han lyssnade till. Kunde det ha varit ett engelakspråkigt program från en station väster om Ndolas longitud, så att den lokala tiden var 23 under det att Ndolas lokaltid var 00,00?

Mrs. Jessica Hunkins vittnesmål - VI:24 (nr 22) -.

Hennes uppgift om att ett flygplan skulle ha passerat över hennes bostad och flugit mycket lågt kan icke tillmätas någon nämnvärd betydelse, ty om det var SE-BDY hon hörde, är det helt naturligt att SE-BDY där, om planet gick som hon säger i sydlig riktning måste ha gitt mycket lågt, ty Carrimore Farm ligger ju nästan mittför olycksplatsen. Kan det ha varit Tahombes plan?

Meteorology Officer Alan Frank Grays vittnesmål - VI:25 (nr 20) -.

Beträffande hans vittnesmål anser jag detta ha en största betydelse i hans yttringe om väderleksförhållandena under den aktuella natten och att dessa

väderleksförhållanden enligt hans mening icke skulle ha haft någon inverkan på inflygningen och landningen för vilket flygplan det vara månde.

Promemorian över samtal med löjtnanten Bo Knutsson - VI:37 - här jag tagit med i detta sammanhang med hänsyn till uppgiften om att det katangesiaka luftvärnet och att Fougan är utrustad med två bomber. Om Knutssons uppgift om Fougans marschhastighet är riktig - 800 km/tim - bör ju detta plan mycket väl hinna ned till trakterna av Mufulira - Ndola, enkr basen Kolwezi såvitt framgår av en karta i liten skala icke ligger på större avstånd än 400 km från Ndola, och flygtiden har enligt den rhodesiska haverikommissionen uppgivits vara 1 timme 45 minuter.

Handling betecknad VI:38 - samtalsvis inhämtade konfidentiella uppgifter - intages här med anledning av uppgiften om att FN har ett antal C 47:or i Elisabethville, som den 18-20 september utsatta för sabotage. Handlingen talar vidare om att Fougan kan ha raketer. Enligt denna handling skulle Fougans aktionsradie med start i Kolwezi blott medge cirka 10 minuters flygning över Ndola, vilket dock kan ha räckt för en störningsuppgift.

P.M. med vissa uppgifter om bakgrunden till Ndola-katastrofen - VI:39 -. Det är aldrig sikkert uppgiften om att Fougan vid åtminstone ett tillfälle bevisligen gjort ett mörkeranfall mot Kamina. Det vore angeläget att bevis om detta mörkeranfall mot Kamina kunde anskaffas, enkr den rhodesiska haverikommissionen vid sitt besök i Katanga hörde majoren José Deulin, som uppgav att Fougan aldrig "had been operating at night" (v.g. se dokument VIII:2 (nr 86)).

Beträffande handling betecknad VI:40 är den av viast intresser, enkr den talar

om att Katanga förfogar över ett de Havilland Dove-plan, som natten mellan den 17-18 september sannolikt befann sig i Kipushi, en liten ort i Katanga strax innanför gränsen till Nord-Rhodesia och vars flygfält befinner sig på rhodesiskt territorium men vars stationsbyggnad ligger i Katanga. Med hänsyn till vad soldaten Vocalco - VI:17 (nr 39) - sagt om ett tvimotorigt plan som han hört på stor höjd mellan klockan 22,00 - midnatt natten till den 18 september 1961, frågar man sig om det möjliga kan ha varit det i Kipushi stationerade de Havilland Dove-planet, som varit uppe och flugit vid ifrigavarande tillfälle. Eftersom flygfältet ju enligt VI:40 skall befina sig på rhodesiskt område - den ryska världsatlasen för 1959 anger exakt tid Kipushi ligga tänkliga långt inne på katangesiskt område - borde de rhodesiska myndigheterna avgiva en förklaring, huruvida man kan garantera att Havilland Dove-planet icke startade från Kipushi natten till den 18 september 1961. Denna handling VI:40 är vidare av intresse, eftersom den talar om att Fougan kan han antingen å "training rockets" - v.g. jämför även akt VIII:1, som stiger bl.a. "1 gyro gunsight, guns and rockets - SADEN (A.M. FEP 8 B/2915) currentier G.G.S. MK 4 EC" - med beteckningen T 10 eller 2 50kg Samento-bomber. Det sliges vidare i denna handling att DOVE har vanligen ingen beväpning men enligt obekräffade uppgifter skulle "bombing racks" ha monterats på den DOVE, som katangeserna förfogar över. Vidare bör uppgiften om Fougans aktionsradie observeras. Enligt den här intagna uppgiften skulle Fougan icke kunna operera över Ndola mer än 5 minuter om den haft Kolwesi som bas, men 5 minuter räckte kanske för en etjörningarell.

Vilket virde som skall tillämpas den i denna handling - VI:40 - å sidan 2 intagna uppgiften om att en person i Leopoldville, som fått reda på Hammarkjölds planerade resa till Ndola såže skulle kunna ha kommunicerat detta meddelande till Katanga-området, undanstrar sig mitt bedömande, men jag pekar på det förhållandet som jag tidigare berört under avdelning I, där jag ifrågasätter om icke överenskommelsen mellan Hammarkjöld och Tshombe om mötet i Ndola måste ha kommit till stånd efter tänkliga omfattande telegram eller telefontrafik mellan Leopoldville och Elisabethville och att katangeserna fölaktligen mycket väl kunna ha varit å jour med tidpunkten, detta så mycket mer som Tshombe själv bör ha startat från Kipushi eller Elisabethville omkring klockan 22.

Handling betecknad VI:41 har jag tagit med här under denna avdelning huvudsakligast med tanke på uppgiften om att det i och för sig inte torde ha varit helt omöjligt för en sabotör att obeskrift bereda sig tillträde till planet SE-HUY och där anbringa någon slags sabotageapparat, även om kabin-dörren såsom av VI:41 framgår var låst.

Handling betecknad VI:42 är av intresse i detta sammanhang enl den i vissa sinn tänkar som motvikt till och i viss mån bestyrker flygkaptenen Starska - I:13 (nr 3) - berättelse. Denna handling förklarar att Fougan icke medfördre raketer.

Captain Rober Deppes vittnesmål - VI:43 -.

Med hänsyn till tidigare kommentar under soldaten Voalcoos vittnesmål synes mig Deppes utsäga kunna ge en plausibel förklaring till Voalcoos uppgift om det "2-motoriga"-planet, som passerade över honom i sydlig riktning. Såsom tidigare framhållits torde det vara förenat med stora svårighet att avgöra, om det rör sig om ett 2- eller 4-motorigt plan, och därför kan det mycket väl - om man blott häller sig till en bedömning av motorlyjudet - ha varit Lord Lansdownes plan, som passerat på väg till flygfältet i Ndola. Tiden bör stämma ganska bra, enl Lord Lansdownes plan landade kl. 22,35, och Voalco säger att han uppmärksammade planet någon gång mellan 22 - 00,00, och närmare det förstnämnda klockslaget. Vissa osäkerhet beträffande vilket plan, som avses kan dock finnas råda, enl Voalco säger, att det av honom uppmärksammande planet gick mycket högt, vilket väl knappast kan ha varit fallet med Lord Lansdownes plan, om det beredde sig för landning. Vidare säger piloten Deppe, att han gick ungefär 50 miles (= cirka 8 svenska mil) åtter om Elizabethville. Då Mokambö ligger på gränsen till Kongo och avståndet från Elizabethville till Nord-Rhodesiska gränsen enligt utsägo av i handlingarna omnämnde 18jtrantens Bo Knutson är blott 35 kilometer, skulle Lord Lansdownes plan icke kunna ha passerat rätt över soldaten Voalco. Med 45 kilometers avstånd i sidled bör vinkeln bli icke alltför spetsig, även om det av Voalco hörda planet gick högt. Om nu dock Deppes vittnesmål icke lämnar fullständig klartext, finns det dock skill för antagandet, att det av Voalco hörda planet kan ha varit Lord Lansdownes pIC-4:a.

Duppe sätter beträffande routen, att han strävade efter att flyga via "Villa Henrique", något som gav "a slight dog leg to the flight". Enir "Villa Henrique" icke sätter den som saknar detaljkartor något och av uttrycket "a slight dog leg" som torde vara flygarspråk och sälligen kan betyda en krokig route, för man icke något begrepp om den verkliga färden, men av svaret på en fråga på sidan 4, där Deppe sätter, att han tog denna route för att hålla sig utanför kongolesiskt territorium så mycket som möjligt för allmän säkerhets skull, kan man kanske gissa sig till hur färden gitt. Han sätter, att han flög uppskattningsvis 50 miles söder om Elizabethville och med "dog leg"-kurserna skulle man kunna tro, att han flög söder ut mot Angola och ev. passerade över angolesiskt och sedan rhodesiskt område. Av det här ovan citerade svaret anser jag, att Deppe varit orolig för attack från katangesiska (eller kongolesiska?) sida, och jag kan då icke förstå, vad han avser, då han i fortsättningen på det ovan citerade svaret sätter; "Dessutom, ca det existerade någon fara, skulle jag ha förväntat att få meddelande här om, innan jag lämnade Leopoldville". Då han enligt sitt svar sagt, att han undvek kongolesiskt område så mycket som möjligt för allmän säkerhets skull, var han väl medveten om fara. Just Lord Lansdownes förtud att nämna namn via radion, enir såväl Leopoldville, Kamina, Elizabethville och andra stationer använde samma frekvenser, var väl en klar antydan om att osäkerhet rådde. Att Lord Lansdowne sedan medgav att namnen skulle få meddelas till Ndola, bör uppmärksamas, enir därigenom de katangesiska stridskrafterna, om de hade störningsavvikter mot Hammarskjölds plan, fingo klart för sig, att Hammarskjöld ej var med på detta plan utan följdertligen kunde förväntas på SE-SDV. Att de katangesiska stridskrafterna icke skulle vara i stånd att "snappa upp" ett meddelande över VHF är kanske att underskatta deras tekniska resurser.

I detta samband vill jag lista uppörksamheten på dokument I:17 - förhöret med majoren Knut Olaf Ljungkvist - där major Ljungkvist pekar på det förhållandet att det katangesiska Fouga-planet sades icke vara utrustat för nattflygning, men någon hade berättat för Ljungkvist att planet vid ett tillfälle hade visat sig vid Kamina klockan 8,40 e.m. Eftersom Kamina ligger på ungefär 8:e breddgraden sydlig bredd miste fullständigt märker ha rätt vid det tillfället. Även Ljungkvist talar om

att Fouga-planet, om det startar från Kolwezi, är i stånd att operera i Ndola-området under högst 15 minuter.

VII.

Vilka vapen och vilka olika slags ammunition funnes ombord på planet?

Här intages följande handlingar:

- | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| VII:1 (nr 59) | = Deputy Chief Security Officer Hendrik Kroons vittnesmål |
| VII:2 | = Preliminärt läkarutlåtande |
| VII:3 (nr 77) | = Flt.Lt. W.J. Jelley's |
| VII:4 (nr 117) | = Senior Inspector D.J. Appletons |

-"-

-"-

Innan ett slutbedömnande kan ske beträffande de ammunitionseffekter, som påträffats i två av de förolyckades kroppar måste man avvärta det slutliga läkarutlåtandet, vilket lika litet som vapenexpertens utlåtande hinner ej kommit ons tillhändig.

De på olycksplatsen anträffade vapnen och likså den anträffade ammunitionen har granskats av byrådirektören vid Statens Kriminaltekniska Anstalt Nils Landin i närvaro av förenimnde Elsa och undertecknad, och Landin har förklarat sig helt delas vapenexpertens uppfattning om att de i offrens kroppar påträffade kulorna icke passerat något vapens lopp utan måste ha "slungats in", då patronerna exploderat. Likaså delade han vapenexpertens uppfattning om att den ammunition som anträffats på olycksplatsen, härstår från den i Leopoldville utdelade ammunitionen.

Nedan syns till att det slutgiltiga läkarutlåtandet och vapenexpertens utlåtande dröjer, har överenskommelse triffats med byrådirektör N. Landin om att han skall skriva en särskild rapport, då dessa handlingar inkommit, varvid han fogar nämnda handlingar som bilagor till sin rapport. Vidare

tager han in ett utlåtande om kemisk undersökning av flygplanarester m.m., vilken undersökning utförts genom de rhodesiska myndigheternas försorg. Han kommer även att i denna rapport intaga uppgifter om granskningen av röderlinorna.

VIII.

Kritik mot den rhodesiska haverikommisjonens uttalande om resultatet av undersökningarna i Katanga, särskilt med tanke på Fouga-jetplanet aktivitet.

Här intages följande handlingar:

- VIII:1 "Details of Fouga P/B Air craft KAT 93 inspected on Kolwesi Airfield by Lt.col. Barber, Mr. Blanchard-Sims, Wg.Cdr. Evans, Mr. Nelson, on 20th of October 1961"
- VIII:2 (nr 86) = Major José Deulins vittnesmål
- VIII:3 (nr 85) = Captain R. Matemis "-".
- VIII:4 (nr 84) = Private Contractor M.W. Forests vittnesmål
- VIII:5 (nr 83) = Chef de l'Aerodrome D. Kambendjas "-".
- VIII:6 (nr 82) = Engineer R. Parmentiers "-".
- VIII:7 = Tidningsartikel från den 22/10 1961, vilken artikel är grundad på överstelöjtnant Barbers uttalande med anledning av kommissionens besök i Katanga.

Kommentarer:

I första hand synes mig kritik börjas riktas mot haverikommisjonens ordförande, som enligt tidningsartikel av den 22 oktober 1961 - bilaga VIII:7 - i en intervju i Kolwesi den 21 oktober 1961 säger sig vara övertygad om att Fouga-jetplanet hade varit kvar på flygfältet i Kolwesi under natten till den 18 september 1961 och att inget annat flygplan startat från detta flygfält under den natten. Om det icke var med avsikt som överstelöjtnant

Barber släppte ut ett dylikt meddelande för att ge stöd åt den uppfattningen att SR-3CV:s förlöckande blott var en vanlig flygolycka, tyder uttalandet närmast på oförstånd. Det är väl helt klart, att ingen anevarig katangese skulle ha medgivit, att något katangesiakt flygplan varit uppe den aktuella natten, och då mer än en minnads förflutit mellan olyckan och förhörsstillfallet och katangeserna dessutom varo förberedda på havari-kommissionens besök, är det högt antagligt att de företagit åtgärder som skulle styrka ett uttalande om att inget katangesiakt flygplan varit uppe under olycksnatten.

Jag vändar mig likaledes mot att havari-kommissionen till synes utan mot-sigelseer eller reservationer godtagit major Deulins - VIII:2 (nr 86) - uteaga, att Fouga-planet icke kunde gå fram till Ndola och återvända (till Kolwezi). Barber själv mätte väl i egenskap av chef för den civila luftfarten i Federationen icke vara helt främmande för flygplans prestanda, och om han själv var lekmän så hade han ju med sig vid förhöret Wing Commander Evans. Jag frågar mig nu, hur han reservationalöst kan godkänna Deulins påstående om att Fougan icke kan nå Ndola och återvända till Kolwezi, om planet kan hålla sig i luften i timme och 45 minuter ("its maximum endurance is 1 hour 45 minutes"). Då avståndet från Kolwezi till Ndola icke torde överstiga 400 km - alltså en flygsträcka fram och åter av sammanlagt 800 km - skulle det betyda, att Fouga-planet icke skulle göra mer än cirka 400 km i tiden, om det i enlighet med Deulins uppgift icke skulle kunna nå fram till Ndola och återvända till Kolwezi basen. Någon exakt siffra för Fougans hastighet har jag hittills icke fått, men Flygvapnet har lovat överlämna en sådan, och det är känt att en version av Fougan har en marschhastighet av cirka 700 km/tim., vilket i så fall mycket väl bör räcka för att med den av major Deulin angivna "maximum endurance" kunnat utföra en snabb aktion över Ndola-området.

I detta sammanhang hänvisar jag till akt VI:40, där det siger att "Fougans aktionsradie är 600 km förutsatt att det flyger på 20.000 fot eller högre, vilket innebär, att den inte kan ha hållit sig över Ndola mer än 5 minuter, om den harit Kolwezi som bas."

Vidare hänvisar jag till akt I:17 sidan 4, där major Ljungqvist säger:

"planets bas var i Kolwezi. Dessa aktionstid var sådan, att det vid start därifrån skulle ha haft en operationstid av knappat 15 minuter i trakten av Ndola".

Deulin säger vidare i sin berättelse, att Fougan aldrig flugits under nittarna, och han förklarar, att planet aldrig flugits utan att han varit beväpnad ombord. Mot dessa uppgifter står Överste Kjellgrens uttalande - akt VI:59 -, enligt vilket Fougan vid Åminstone ett tillfälle bevisligen har gjort ett mörkerfall mot Kamina, och vidare uppger majoren Ljungkvist - akt I:17 - "att planet (Fougan) vid ett tillfälle uppträtt vid Kamina klockan 20.40, enligt vad någon nämnt till Ljungkvist".

D.

Kritik mot den rhodesiska havarikommissionens sätt att leda utredningen.

Enligt min uppfattning gick kommissionen till verket med en författad mening, i det att man uppenbarligen blott räknade med att det rörde sig om ett pilotfel. Denna uppfattning fick jag redan under söndagen den 24 september 1961, då chefinspektören för den federala civila luftfarten, Martin Madders ute på olycksplatsen förklarade under visningen av denna, att SE-BDX icke var försedd med ett visat avståndsmätninginstrument, som skulle ha varit till hjälp vid bedömninga av avståndet till flygplatsen, och Madders ville uppenbarligen därmed ge uttryck åt, att piloten icke var på det klara med, var han befann sig van gott ned för lågt. Vid ett annat tillfälle samma söndag uttalade han sitt bekymmer för att Transairs chefaingenjör Bo Wirving uppenbarligen var alltför ivrig i sökandet efter tecken på beskjutning eller sabotage, och även om icke Madders direkt utsade det framkyndade dock hans åsikt, att det här blott var fråga om en vanlig flygolycka.

Onsdagen den 27 september 1961 förklarade kriminalmannen Cary vid polis-

myndigheten i Ndola - han var uppenbarligen den kriminalman, som närmast hade ansvaret för de polisila åtgärderna i samband med haveriet - att frånvaron av brandkader på träden i början av den av planet upplöjda gatan vittnade om att planet inte varit övertint - av explosion eller annan orsak då det började klippa av trädtopparna, ty i så fall skulle träden aldrig ha varit antända även i början av gatan, och han ansåg detta som ett bevis för att det var en vanlig flygolycka.

Såväl inför överstoljtnant Barber - kommissionens ordförande - som inför Madders och Cary framhöll jag vid upprepade tillfällen att även om det var så, att olyckan berodde på förarfel, måste man här räkna med att göra allt vad som stod i minstlig makt för att undersöka alla tänkbara orsaker till olyckan såsom sabotage, tekniska felaktigheter och yttre störning.

I början av utredningen diskuterade 1:e byråingenjören Åke Landin och undertecknad, om vi skulle begära sättning av olycksplatsen, d.v.s. den del som kunde betraktas som centrum för eldsidan och där de flesta av flygsplanets delar påträffats, och vi kommo överens om att en sådan åtgärd måste företagnas. Då ingenjör Landin framhöll deras synpunkt till kommissionen ville Wing Commander Evans ha motivering för åtgärden. Landin saade sig icke vilja gå in på närmare motivering, och Evans nöjde sig då med dessa förklaring och åtgärden vidtogs.

Sedan beslut fattats, att en kriminalteknisk expert skulle anställas ner från Sverige för undersökning av bl.a. de i offrens kroppar anträffade kulorna, detta under förutsättning att tillstånd kunde utverkas av kommissionen och vidare under förutsättning att den svenska kriminaltekniske experten fick en rhodesiansk expert med samma kvalifikationer vid sin sida plus erforderlig handräckning, framförde ingenjör Landin denna begäran till kommissionen. Tillstånd lämnades och man lovade att en rhodesiansk sakkunnig skulle tillkallas. Byrådirektör Nils Landin avreste direkt från Sverige och inträffade i Ndola den 11 oktober 1962. Följande dag sammträffade han med ballistikern Robert Eis från Lusaka, vilken skulle vara

den som Landin skulle samarbeta med. Els var dock icke "en allround kriminalexpert" utan utealutande ballistiker, och han återvände redan fredagen den 13 oktober till Lusaka, trots att N. Landin uppställt fyra punkter för sitt arbete; program, nämligen 1) granskning av röderlinor, 2) granskning av sådana skador, som kunde tänkas ha åstadkommits av kulor eller granat- och raketsplitter, 3) granskning av ammunitionseffekter och vapen med huvuduppgiften förlagd till de kulor, som anträffades i de förolyckades kroppar, och 4) granskning av ev. främmande föremål, som kunde komma att anträffas vid en noggrann genomgång av de på olycksplatsen uppsamlade vrakdelarna och som ev. kunde misstänkas ha begagnats i sabotagesyfte.

Såsom redan sagts reste ballistikern Els hem till Lusaka redan föredagen den 13 oktober, och följaktligen fanns det ingen rhodesiansk kriminalexpert, som intresserade sig för punkterna 1/, 2 och 4/. Kriminalmannen Cary i sällskap med Detective Senior Inspector R.J. Gange besökte visserligen hangaren, dit vrakdelarna förtes, vid upprepade tillfällen och hörde sig för huruvida ingenjören Linkman och Transairs' ingenjör Hellberg vid sin genomgång och sortering av de olika flygplanodelarna funnit något av intresse, men ej heller företogo de icke någon som helst åtgärd för sökande efter främmande föremål. Vad punkt 2/ här ovan beträffar d.v.s. granskningen av sådana skador, som kunde tänkas ha åstadkommits av kulor eller granat- eller raketsplitter har det visserligen sant att Cary och Gange i sällskap med ballistikern Els onsdagen den 27 september 1961 granskade några hål i metallplåtar till motorn nr 3 samt visca skador på motor nr 1 och 4, vilka skador ingenjören Virving fått uppmärksamheten på. Man kom till den slutsatsen att dessa skador icke kunde ha åstadkommits genom beskjutning utan hade uppstått på så sätt att bultskallar slitit upp plåten.

Trots att bestämmelserna för de svenska deltagarnas ställning stipulerade, att vi blott skulle vara observatörer och rådgivare beslötto Nils Landin och undertecknad, att vi skulle företa en granskning av röderlinorna för att söka utröna om det fanns sådana skador, som tydde på skadegörelse av en eventuell sabotör. Denna undersökning gav icke något positivt resultat, men jag miste här inflicka, att linerna slitits av eller bränts av i ett så stort antal fall, att det fanns flera handrä linstämpar. Enligt ingenjör Linkman saknades deasurten cirka 8 meter av de grävda röderlinorna. Med bän-

syn till att linorna bränts av i ett mycket stort antal fall, varvid skiltskolor uppstår på linstumparnas hörn, kan följdaktigen inget bestämt uttalande göras, huruvida en eller annan skada kan ha tillfogats linorna före katastrofen. (Jag hänvisar till byrådirektör Nils Landins rapport.) Under undersökningen av linorna var icke någon rhodesiansk representant närvarande, men linorna hade genom ingenjör Lindmans försorg och med hjälp av en afrikansk arbetare frilagts.

Någon systematisk undersökning av vrakdelarna med tanke på eventuell förekomst av kuhål eller skador av granat- eller raketeplitter företogs icke av de rhodesiska myndigheterna, utan de litade uppenbarligen helt på ingenjörerna Lindman och Hellbergs bedömning - under senare delen av undersökningen avlägste Hellberg flygteknikern A.W. Jansson, som av SAS utnämndes till Luftfartsteknisen. Något protokoll över granskade misstänkta skador har hittills icke kommit de svenska deltagarna tillhanda, men kriminalmännen Cary har lovat, att ballistikern Els skall omhärma åtminstone några av de misstänkta skador, som han hylnat okulärbesiktning. Något protokoll över röderlinegranskningen kan följdaktigen icke inflyta, eftersom ingen av de rhodesiska myndigheternas representanter intresserade sig för denna undersökning. Visserligen kommer ingenjör Lindman att i sitt protokoll över den allmänna tekniska granskningen tala upp problemet med röderlinorna, men jag anser, att det börde ha illegat de rhodesiska myndigheterna att svara för denna granskning.

Den enda punkt, där man kan påstå, att de rhodesiska myndigheterna verkligen gjort en utredning i kriminalteknisk mening, är ballistikerns utredning angående vapen och ammunition. Visserligen har han icke sett hans utlättande, men jag var närvarande, då han i närvaro av Nils Landin gjick igenom sin dittills gjorda undersökning, och denna genomgång visade, att han bedrev sitt granskningsarbete på ett synnerligen noggrant sätt. Denna uppfattning delas helt av Nils Landin.

Till sist några ord om punkt 4 (urser rubrik VI) sökande efter frikmande föremål, som skulle kunna tänkas ha tjänat sabotagesyfte och som skulle

kunna utgöra bevis för ytter störning av SE-DUY.

Efter tillvaratagande av metallsältorna och efter sällningen och städningen av platsen för olyckan hade en hög med tillvaratagna föremål lagts upp i hangaren. Denna hög innehöll uppskattningsvis cirka 8 kubikmeter, och i högen ingick delar av flygkroppen såsom plåtar m.m. som smälts in i de av huvudsakligen aluminium bestående metallsältorna. Efter samråd inom svenska gruppen, sedan misstankar framkommit vid studiet av de olika vittnesberättelserna om att minst två luftfarkoster torde ha iakttagits, och sedan flera vittnesberättelser innehöll uppgifter om två flygplan vid det aktuella tillfället, beslutts, att framställning skulle göras om återställning av metallsältorna. Dittills hade de rhodesiska myndigheterna icke visat sig närmare intresserade av denna metallhög, och närmast demonstrativt hade jag en dag påbörjat en noggrannare granskning av densamma. Enir ingenjör Lindman sökte efter vissa roderlinestumpar, som möjligt kunde tänkas återfinnas där, beslötts att metallsältornas klumpar skulle sändas till, så att identifierbara vrakdelar kunde friliggas. Denna sändardelning påbörjades strax efter det att jag börjat min granskning av metallhögen. Trots att kriminalmannen Cary under en stund åsatte mitt arbete och trots att kommissionärsmedlemmen Fournier tittat på en stund och frågat, om det var min avsikt att granska hela högen, gjordes inga försök att hjälpa till. Sedanmåra fattade emellertid Madders det beslutet, att högen efter sändardelningsprocessen skulle sättas genom ett stilsäill med 6 mm. maskor.

Under denna sällning och vid genomsyngning av övriga vrakdelar hade några svåridentifierbara föremål anträffats men det dröjde till någon av de sista dagarna av undersökningen, innan kriminalmannen Cary tog hand om föremilen för närmare identifiering. Huruvida han kommer att upprätta något protokoll över tillvaratagetet av dessa föremål, vet jag icke, men jag påpekade vid ett flertal tillfällen nödvändigheten av att de rhodesiska myndigheterna måste vara beredda att svara på frågor av advokater och de fem medlemmarna, som kommer att leda "the public inquiry".

Jag vill här anföra ett par exempel, som belyser hur liten insikt de rhod-

desiaka myndigheterna ha om den största delen av frågor, som kan komma att riktas till de utredande organen.

Ingenjören Lindman fann vid röjningen av olycksplatsen en liten brun flaska med skruvlock - v.g. se foto 24 - och denna flaska företedde en utbuktning ned hål nere vid botten, vilket till uppenbarligen förorsakats av ett starkt inre tryck. I övrigt var flaskan hel. Jag föste kriminalmannen Carys uppmärksamhet på denna flaska onsdagen den 27 september, eftersom jag ansåg, att flaskan borde undersökas. Cary tog dock icke hand om flaskan, och såvitt jag kunnat finna har den icke återfunnits i hangaren, och jag har ej hittills sett något protokoll. Visserligen tror jag knappast att flaskan spelat någon roll i olycksomhetshavet, men en noggrann undersökare skulle förvisso inte ha lätit saken passera oanmärkt.

Genom studiet av Senior Inspector Ganges vittnesmål framgår, att "the top part of the head was missing". (eller piloten Hallonquists huvud).

Då jag börjar göra förfrågningar, om skallpartiet påträffats erfar jag, att skallbenet skulle ha grivts ned ute i närbheten av olycksplatsen. Genom Å. Landin framfördes begäran, att Ganges protokoll skulle förtydligas, och den 26 oktober grivde polisen från Miola upp skallpartiet. På min fråga till Cary, om det påträffade skallbenet överlämnats till likare för granskning, svarade Cary att så skett, och han påstod, att likare granskat benet, innan det grivdes ned. Även om så skett innehöll den var viken uppståndelse en advokat kunnat skapa ned sina frågor, om skallbenet uppvisade skottskador eller granat- eller raketsplitterskador etc. och om frågorna icke hade kunnat bevaras. Jag är närmast beröig tro, att sådana uraktlätnessäynder vara är att tillskriva certifikatet sin enda avsikt.

Vid flera tillfällen hade från svenskarnas sida framställts begäran om att provskyttning skulle anordnas mot just sidan plåt, som ingick i flygplanet för att granskaren av skador i plåten skulle ha mönster om, hur plåten skadas vid kulhål inträngande från olika vinklar. Vid sammanträde i Lusaka den 24 oktober 1961 gjordes ny framställning om provskyttning, varvid Wing Commander Evans fann sig föranlänt att framställa frågor till de övriga medlemmarna i kommissionen, om varo flygare eller flygarutbildade, om icke de sett nog av kulhål i flygplan. Evans gav vid detta sammanträde

Even i övrigt luft åt sitt misandje, detta närmast i samband med diskussion av vår skriftliga begäran om nedskiktning av metallmältorna. "Vad är det egentligen vi sikter efter", frågade han. "Vi vet, att det katangessiska Fouga-planet icke kan ha varit i närheten av olycksplatsen" - jag tror mig minnas, att han formulerade meningen så, att det fanns bevis om att Fouga icke kan ha varit nära över Ndola-carrådet, men då jag icke med säkerhet kan erinra mig ordalydelsen, villjer jag den ungefärliga ordalydelsen - , "Vad är det då man väntar sig finna? - Detta är en vanlig flygolycka och ingen olycka med politisk anstrykning", tillade han.

Den 25 oktober 1961 företogs en kort provskjutning mot metallplåtar, som Cary påstod skulle vara av samma metallegering, som den i SE-BEV. De skador, som uppstod vid skjutning med liten vinkel, uppvisade egendomliga formationer, och det torde i många fall vara svårt att vid okularbesiktning avgöra, på vad sätt en sådan skada uppkommit. Det verkar som om den i Luaka så ej tillvälväktre Evans blev betänksam, då han såg dessa skottskador. Fotografier togos och Cary lovade att protokoll skulle upprättas över provskjutningen.

- - - - -

Jag är övertygad om, att skarp kritik kommer att riktas mot de för utredningen ansvariga vid "the public inquiry" av bl.a. advokater, som kommer att företräda de olika intressenterna. Ur utredarsynpunkt anser jag, att den starkaste kritiken kommer att riktas mot uraktliteten att företaga de av svenska föreslagna proven med lyxraketer för utrihaning av huruvida det varit fråga om minst två ljusfenomen på tiden vitt från varandra liggande platser. Skulle det vid ett eventuellt kommande prov - under tryck från ordförande och bisittare i "the public inquiry" eller från advokater - framkomma, att de av Phillips och Peover iakttagna ljusfenomenen verkligen ägt rum betydligt nära om olycksplatsen - alltså nära den katangessiska gränsen - kommer krav sikkertigen att resas på en granskning av bushterrängen mellan olycksplatsen och upp mot Mufulira, där ju SE-BEV uppenbarligen varit. Man kan enligt min uppfattning icke främst minna Mrs. Jouberts vittnesmål - VI:13 (nr 27) - all betydelse, även om hon icke gav något starkt intryck av oordömeagillhet. Hennes utesaga kan anses styrkt av van Wyks och de afrikanska trikolortunnernas tidsuppgifter.

Om dessa tidsuppgifter äro riktiga, bör SE-BUY ha burnit upp över Mu-
fulira under sin "räkronsväng".

Beträffande nedsmältningen av metallkakorna kan möjligen olika synpunkter
läggas på en sådan åtgärd. Måhända kan ett annat förfaringsmått för
upptäckande av andra metalförmedel än aluminiumlegering finnas, och då
metallsmältorna förvaras i sönderdelat skick i stycken om cirka 5 x 15 x 20
centimeter, kan en påkallad åtgärd företagas under "the public inquiry".

2 | En viss granskning till ett djup av 1 till 1,5 miles skall enligt utsäga
ha förfatits norr om olycksplatsen. Något protokoll över denna terräng-
granskning har dock icke hittills tillställts de svenska observatörerna,
men i utkast till rapport sätter haverikommissionen, - sidan 15 - att
160 polismän företog en markgranskning, vars djup skall vara angivet
på en karta, som hinner ej tillställts undertecknad.

X.

Vad återstår av flygplanet, sedan de påträffade delarna överförts till
hangaren på Nicola flygplats och utlägts på sina respektive platser.

Efters bevarade äro de fyra motorerna, som visserligen uppvisa stora brand-
skador - särskilt då 2:ans och 3:ans motor, men som på grund av metallens
värmemotstånd icke smält i någonhänd grad.

Sedan kommer högra vingen, som tryckts ihop betydligt men som dock bibehållit sina konturer.

Stjärtpartiet har likaså nöglunda bibehållit sin form och har icke skadats av elden.

Vänstervingen har slagits sönder, särskilt vad ytter delen beträffar och stora partier saknas helt.

Av ejkliva flygkroppen återstår ej stor procent, ty antingen har plåten här slagits sönder i snibbar eller också har den smält ner i den centrala eldhärden.

Någon systematisk fotografering av de i hangaren utlagda vrakdelarna har jag icke företagit, men ett par översiktsfoton torde ge en uppfattning av hur litet, som återstår av ejkliva flygkroppen.

Snå plåtbitar ha lagts upp i högar, som uppskattningsvis innehålla cirka 12 m². Dessutom tillkomna metallsnibbar, som före snyderknackningen uppskattades till cirka 3 m³. Var god jämför fotografier, som i diapositiv förvaras på kriminalstatspolisens station. Några papperskopior ha icke gjorts.

XI.

Sammanfattande kritik.

1) Jag anser, att kritik bör riktas mot de rhodesianska myndigheterna, som utnämnt översteledjtnant Barber till ordförande i haverikommisionen och likt honom kvarat i denna befattning, även sedan det bör ha blivit känt för myndigheterna, att Barber i egenskap av chef för Federationens civila luftfart erhöll uppgift redan under natten till måndagen den 18 september om att förbindelsen brutits mellan flygledartornet i Ndola och SE-BUY. Man kan med rätta göra det påståendet, att Barber är part i pilot, enkr efterforskningen av SE-BUY igångsattes för sent. - V.5. se II:8, III:11 och III:12. - Med all respekt för de rhodesianska kommissionemedlemmarnas tekniska kunnande måste jag beklaga, att ordförandeskapet icke anförtrodde en med svåra brottmål erfaren jurist, som skulle ha insett bristen på överensstämmelse i vittnesmålen och företagit kontroll av dessa, något som Barber uppenbarligen på grund av bristande erfarenhet av större brottmålsutredningar icke ansåg sig böra göra, trots förslag från svensk sida - VI:28 -. Man kan befara, att hela utredningen fått fel inriktning, och trots den kommande "public inquiry" under hög jurists ledning kan det vara svårt att reparera en sådan skada, enkr alltför lång tid förflyter mellan vittnesmålen iakttagelser och ev. kommande kontroll.

- 2) Kritik kan med fog riktas mot haverikommisionen på grund av ensidig inställning beträffande orsaken till haveriet. Genom samtal med flygplansinspektören Madders och kriminalmannen Cary och genom uttalande av Wing Commander Evans bibringades jag den uppfattningen att i varje fall dessen tre herrar anade olyckan bero på felbedömning av piloten i samband med landningen.
- 3) Den enligt min mening starkaste kritiken mot utredningen torde kunna riktas mot haverikommisionen för dess vägran att trots förslag från svensk sida vidtaga prov för utrinnande av huruvida två ljusfenomen förekommo i samband med SE-BDY:s larmningsanläggning och kraschlandning. Med hänsyn till tidigare attacker från katangesiiska stridskrafters sida mot FN-plan kan man icke utesluta den möjligheten, att desperados i Katangans tjänst varit beredda att attackera SE-BDY, och om prov med lysgranater - se VI:2 - företagits och givit besked om de ljusfenomenen, som iakttoget av Phillips - VI:1 - och Peover - VI:2 - lågo betydligt dater om olycksplatsen, hade detta varit en stark indikation på ytterligare störning, och under sådana omständigheter borde en betydligt utvidgad markundersökning norr om olycksplatsen ha kommit till stånd för att hävda efter bevis om denna störning.
- 4) Kommissionens uraktlitetenhet att höra samtliga afrikanska kolare i den compound, som ligger i närheten av olycksplatsen - v.g. jämför VI:30 - kan också med rätta kritiseras.
- 5) Samma är förhållandet med uraktlitetenheten att systematiskt och noggrant låta erfaren kriminalexpertis redan i ett tidigt skede granska tillvaratagna flygplansdelsar och undersöka skador, som kunnat ha förorsakats av beskjutning av olika slag mot flygplan.
- 6) Samma märkning gäller beträffande uraktlitetenheten att låta addan personal granska flygplanets röderlinjer.
- 7) Kritik måste också riktas mot den sent igångsatta undersökningen av delar som anträffades. - V.g. jämför även min anmärkning å sidorna 34-35 ang. uraktlitetenheten att tillvaratagna och undersöka en av ingenjör Lindström påträffad flaska.
I samband härmed pekar jag även på tillvägagångssättet beträffande nedgrävningen av "the top part of the head" (Mallorquists skalle).

8) Anmärkning kan även med fog riktas mot den alltför sent vidtagna provskjutningen mot duraluminiumplåt. Denna provskjutning om vilken önskessätt framförts upprepade gånger både från ingenjör Lindmans och min sida borde ha företagits så tidigt, att man vid undersökningen av misstänkta plåtskador haft erfarenhet av, hur en kula, som avfyras i en viss vinkel, kan skada plåtten. När provskjutningen äntligen kom till stånd - den 25 oktober - var uppörteringen av de påträffade plåtbitarna redan gjord.

9) Kritik här även berättigad i vad gäller överstelöjtnant Barberes uttalande i pressen om undersökningen i Katanga beträffande Fouga-planet s.m. - V.g. jämför VIII:7 -.

10) Anmärkning synes kunna riktas mot protokollieringen, som är en sammanfattning av vad som vid förhöret framkommit. Många får en alltjämt bedömning till synes viktiga detaljer komma icke med i det starkt sammandragna protokollet. Jag pekar då särskilt på protokollet över förhöret med van Wyk - III:5 (nr 15) där man icke nämner något om det prov, van Wyk fick göra för att visa, att han kunde bedöma, när en tidsrymd av 3-4 minuter förflutit. Såsom jag tidigare sipesat i mina kommentarer till de olika vittnesmullen under avd. VI saknas för den slutliga bedömeningen viktiga detaljer, som måhända framkommit under förhöret men som uteslutits vid utskriften av protokollet.

I detta samband vill jag även peka på det förhållandet, att inget protokoll kommit oss tillhandा över de erfarenheter, som provflygningen med ett liknande plan som SE-BOW gav, trots att vittnen hade formulär, som de skulle fylla i.

Förvarat?
Vändet?

11) En allvarlig brist synes mig vara att polismyndigheterna i Ndola icke skaffade inspelningsapparat för upptagande av yttrandena, som fildes av sergeanten Julian. I varje fall borde den ajuksköterska eller läkare, som jag föreställer mig var närvarande vid kriminalcansen Allens utfridande av Julian, ha bestrykt Julians utsago, såsom Allen uppfattade den. - V.g. jämför IV:5 -.

12) Rekonstruktion bör vara A och O vid utredning av svårare brottsfall. I vrt memorandum - VI:28 sid. 2, ställes den frågan om Phillips från den plats där han stod, då han gjorde incktagelsen, kunde ha sett en markeldsväda på olycksplatsen. Här hade en rekonstruktion varit lämplig. Exempelvis Clarke - VI:7 och Green - VI:8 -.

13) Beträffande undersökningen av metallskildorna kan det ej anses till-

SUE
IRE
JR
EP
Sr
2
t
i
fredsställande att sönderdela dessa medelst alikör och ängthammare, ty om en kula från annan ammunition än den, som medfördes på planet, finnes i smältor na, så kan den demoleras eller helt förstöras. Även andra föremål, som ev. kunde ha kommit till användning vid ett sabotageförsök, skulle kunna förstöras. Byrådirektören N. Landin föreslog en upprättning till cirka 750°, så att aluminiet smältes ned och andra metalldelar frilades. Detta råd följdes ej, och jag skulle ej bli förvänad, om kritik här kommer att riktas mot haver kommissionen även i detta fall.

XIII.

Den rhodesianska haverikommissionens båda utkast till rapporten över flygolyckan.

Enkr man inom Luftfartstyrelsen hiller på med granskningen av detta utkant för ett eventuellt besiktande av däri gjorda platsänden ber jag få hänvisa till rapport som upprättas av Luftfartstyrelsen.

XIV.

Förteckning över material, som icke integrerats i denna rapport eller i den rapport som kommer att upprättas av byrådirektören Nils Landin.

- 1) Protokoll över förhör med plantation fire watchers Amoni Njembwe - nr 29 -, Kapiko - nr 30 -, Bernard Bowa - nr 31 - och Leon Nwanga - nr 32. Dessa protokoll innehåller endast negativa uppgifter, som icke kanas ha något värde för utredningen.
- 2) Protokoll över förhör med senior radio technician Victor Freeth - nr 35. Innehåller uttalande av Freeth att telekomunikationsutrustningen på Nicola flygplats fungerade tillfredsställande under lördagsmorgonen den 16 och måndagsmorgonen den 18 september 1961.
- 3) Skriftlig inlaga av IFALPA:s observer Alan Mc Afee. Ej av intresse för utredningen.
- 4) Uttalande av Transairs' chefingenjör Bo Virving. Huvudsakligast teknisk uppgifter, men de tre sista styckena citeras här:

"During the period 21st to 26th September, I made daily visits to the scene of the accident, together with the other members of the Engineering Group of the Investigation Committee and carried out an inspection of the aircraft wreckage.

During my examination I kept a sharp look out for any evidence which might indicate the possibility of sabotage as a cause of the accident. I discovered five holes in the wreckage which I thought might have been caused by bullets. I drew these to the attention of Mr. Madders, Mr. Danielsson and Inspector Cary. I am not aware of the results of the detailed investigations being undertaken by the Police, but I am now satisfied that in two of the five cases the holes were caused by impact damage.


I think that further detailed examination of the wreckage is necessary before it is possible to eliminate sabotage as a possible cause of the accident.

- 5) Sir Roy Welenskys pressmeddelande angående Katanga allegations
Enlär detta uttalande återgivits i ett flertal tidningar intages det ej här.
- 6) Senior Inspector David John Appletons vittnesmål - N:o 51 -
angående omhändertagandet av offrens kroppar, då de förslades från flygplansplatsen till sjukhus i Ndola, och identifieringen av offren.
- 7) Daveson Kasakanizyas vittnesmål - n:o 87 -. Ej av intresse för utredningen.
- 8) Diamond driller Anthony Hugh Cairns vittnesmål - n:o 122 -. Ej av intresse för utredningen.
- 9) U.S. Naval Attaché and Naval Attaché for Air Don L. Elys vittnesmål - n:o 126 - angående ett U.S. flygplan, som var parkerat på Nicolas flygplats under tiden 16 september till mändagenorgon den 18 september 1961. Uppgiften urvisst intresse med tanke på tillgång till spaningsplan för efterforskning av SE-3DV.
- 10) Uppgift frdn Wing Commander Evans om tillvaratagande av offrens klockor samt de olika tider som visas av klockorna stannat pl.

Fyra av klockorna gingo vid anträffandet.

- 11) I övrigt ingår i "originalhandlingarna" samtliga hittills inkomna uppgifter om den tekniska undersökningen.

Stockholm som ovan.



Otto Danielsson

(Otto Danielsson)
Kriminalkommissarie.